Digitally signed by Krishna Kumar
Date: 2025.07.31 19:28:29 +05:30
Reason: reason
Location: location

ग्राम जल गुणवत्ता जाँच का प्रतिवेदन

जनपद का नाम- हाथरस विकास खण्ड का नाम- धोरपुर पंचायत का नाम- धोरपुर ग्राम का नाम- धोरपुर

बस्ती का नाम- श्रीमती अमोल कुमारी बाल विकास जू० हा० स्कूल, हाथरस दिनांक- 02.06.2025

क्र०स०	जल स्रोत (हैण्डपम्प/ स्टैंड पोस्ट)	हैण्डपम्प / स्टैंड पोस्ट के निकटवर्ती का नाम	जी. पी. एस			हैण्डपम्प स्टैंड पोस्ट के जोखिम की स्वच्छता सर्वेक्षण के आधार पर	जाँच परिणाम									
			अक्षांश	देशान्तर	औसत समुद्रतल से ऊंचाई (मीटर)		जीवाणु	टरबिडिटी	पी. एच०	हार्डनेस	क्लोराईड	आयरन	फ्लोराईड	नाइट्रेट	अवशिष्ट क्लोरीन	आर्सेनिक
							जल जाच के बाद आए हुए परिणामों को लिखे									
1.	स्रमर	श्रीमती अमोल						6	6.6	230	250	0.5	0.8	17		
2.	स्रमर	कुमारी बाल विकास						6	6.6	2.25	260	0.5	0.8	17		
		जू०हा०स्कूल														
		हाथरस														
पेयजल के लिए सुरक्षित सीमाएं							शून्य	10 NTU	6.5-8.5	600 mg/l	1000 mg/l	1.0 mg/l	1.5 mg/l	45 mg/l	0.2 mg/l	0.05 mg/l

1. जल स्रोत हैण्डपम्प के लिए HP/ स्टैंड पोस्ट के लिए SP लिखे।

2. अवशिष्ट क्लोरीन के मामले मे पाइप पेयजलपूर्ति के पानी मे इसकी मात्रा पेयजल मे 0.2 मिग्रा /ला. से कम नही होनी चाहिए।

3. अवशिष्ट क्लोरीन की जाच हैण्डपम्प के पानी के लिए आवश्यक नही है।

05/6/2025
B/C Dhorpur.